



**Auch als App!**  
Hier klicken und mehr erfahren  
<https://bauinfos.deutschebahn.com/apps>

# Baubedingte Fahrplanänderungen



## Regionalverkehr

Herausgeber Kommunikation Infrastruktur der Deutschen Bahn AG

Stand 31.05.2021

### RB 82 Steinach – Rothenburg ob der Tauber

#### an mehreren Terminen

- am Montag, 14. Juni, 22.30 – 23.30 Uhr
- am Dienstag, 15. Juni, 20.30 – 23.30 Uhr

#### Schienersatzverkehr Steinach (b Rothenburg ob der Tauber) ◀ ▶ Rothenburg ob der Tauber

Die Züge dieser Linie werden zwischen Steinach (b Rothenburg ob der Tauber) und Rothenburg ob der Tauber durch Busse ersetzt. Beachten Sie bitte die 6 – 9 Min. spätere Ankunft der Busse in Rothenburg ob der Tauber bzw. Steinach (b Rothenburg ob der Tauber). **Hinweis:** Der Bus für RB 58914 (planmäßig 22.06 Uhr ab Rothenburg ob der Tauber) fährt 10 Min. früher ab Rothenburg ob der Tauber.

Bitte beachten Sie, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.

#### Grund

Gleisbauarbeiten

#### Kontaktdaten

<https://bauinfos.deutschebahn.com/kontaktdaten/DBRegioBayern>

**Diese Fahrplandaten werden ständig aktualisiert.**

**Bitte informieren Sie sich kurz vor Ihrer Fahrt über zusätzliche Änderungen.**

Bestellen Sie sich unseren kostenlosen Newsletter und erhalten Sie alle baubedingten Fahrplanänderungen per E-Mail → <https://bauinfos.deutschebahn.com/newsletter>

Fakten und Hintergründe zu Bauprojekten in Ihrer Region finden Sie auf <https://bauprojekte.deutschebahn.com>

# Streckenabschnitt 921 Steinach – Rothenburg **RB 82** Zugausfälle Ersatz durch Busse



**Gültig am 14./15. und 15./16. Juni 2021,  
jeweils von 20:25 Uhr bis 4:25 Uhr**

Gleisbauarbeiten zwischen Steinach und Rothenburg.

Deshalb entfallen am Abend in beiden Fahrtrichtungen die letzten beiden Zugpaare der Rothenburg-Bahn, die durch Busse ersetzt werden.

Die Bahnhöfe/Haltepunkte Schweinsdorf und Hartershofen werden von den Bussen des Schienenersatzverkehrs nicht angefahren, Ersatzhaltstellen in Schweinsdorf und Hartershofen befinden sich im Ort.

In Fahrtrichtung Steinach verkehrt der Bus für RB 58914 vor der planmäßigen Abfahrtszeit des Zuges, damit die Anschlusszüge erreicht werden können.

## Fahrtrichtung Rothenburg:

Ausfallende Züge			<b>RB 82</b> RB 58911 Di	 Di	<b>RB 82</b> RB 58915 Mo+Di	 Mo+Di
Verkehrstag						
<b>Station</b>			<b>Ausfall</b>		<b>Ausfall</b>	
Steinach Sollabfahrt	ab	<del>20.36</del>		20.36	<del>22.38</del>	22.38
Steinach Bf	ab					22.38
Hartershofen, Hast Ort	ab	<del>20.42</del>		20.45	<del>22.44</del>	22.47
Schweinsdorf, Hast Rothenburger Str.	ab	<del>20.45</del>		20.51	<del>22.47</del>	22.53
Rothenburg Bf	an			20.56		22.58
Rothenburg Sollankunft	an	<del>20.50</del>			<del>22.52</del>	

## Fahrtrichtung Steinach:

Ausfallende Züge			<b>RB 82</b> RB 58914 Di	 Di	<b>RB 82</b> RB 58918 Mo+Di	 Mo+Di
Verkehrstag						
<b>Station</b>			<b>Ausfall</b>		<b>Ausfall</b>	
Rothenburg Sollabfahrt	ab	<del>22.06</del>			<del>23.06</del>	
Rothenburg Bf	ab			21.56		23.06
Schweinsdorf, Hast Rothenburger Str.	ab	<del>22.10</del>		22.04	<del>23.10</del>	23.14
Hartershofen, Hast Ort	ab	<del>22.12</del>		22.10	<del>23.12</del>	23.20
Steinach Bf	an			22.19		23.29
Steinach Sollankunft	an	<del>22.20</del>			<del>23.20</del>	

### Fragen und Hinweise zu dieser Fahrplanänderung

**Kundendialog Bayern**

Telefon 089 20 35 50 00 montags – freitags 7.30 – 18.30 Uhr  
E-Mail kundendialog.bayern@deutschebahn.com  
Internet bahn.de/bayern  
s-bahn-muenchen.de